


Legenda - Territorio:

- Pratelli - Garigha - Pascolo naturale
- Zone coltivate - Serre
- Oliveti e colture associate all'olivo
- Vegetazione riparia
- Arbusti e Macchia mediterranea
- Zone boschive di vario genere
- Cantieri Forestali
- SIC ITB041111 "Monte Linas Marganai"

NOTA:
L'emergenza Geomorfologica non minaccia direttamente alcuna abitazione neanche di tipo rurale o facente parte dell'abitato sparso. I cosiddetti punti sensibili in questo caso sono principalmente le strade. Alcune delle zone individuate come a rischio sono attualmente molto battute da persone che effettuano nelle pareti rocciose arrampicate e nelle numerose grotte escursioni speleologiche. Tali zone sono molto rinomate per tali attività e andrebbero segnalate come zone a rischio frana.

**Piano di Protezione Civile Comunale
Comune di Domusnovas**



**Piano di Protezione Civile Comunale (P.P.C.)
Comune di Domusnovas**

TITOLO TEMA: **CARTA DELLE EMERGENZE
EMERGENZA IDROGEOLOGICA - TERRITORIO**

EG: **EG-EI-4.1.2**

DESCRIZIONE: **Rischio Idrogeologico e di frana definito e interpretato come da PAI. Definizione delle zone a rischio e individuazione degli elementi per la gestione dell'evento.**

REVISIONE: Rev.01 DATA REVISIONE: Febbraio 2017

SCALA: **1:25.000**

COMMITTENZA:
**Comune di DOMUSNOVAS
Piazza Caduti Di Nassirya 1
09015 Domusnovas**

Il Progettista Incaricato:

PROGETTISTA INCARICATO:
Ing. Stefania Podda

COLLABORATORI:
**Ing. Susanna Podda
Ing. Luca Zambianchi**

Legenda:


- Reticolo Idrografico
- Limiti comunali
- Curve di livello (Direttrici)
- Condotta Idrica
- Linea Elettrica AT
- Zona Depuratore
- Edificio Domusnovas
- Reticolo Stradale
- Ponti e Viadotti
- Manufatti Industriali
- Strutture di Servizio
- Zona H1 (PUC)
- Rilevanza Archeologica
- Grotte e Cave

**PAI-Rischio Geomorfologico
CATEGORIA PAI : FREQUENZA EVENTO - CONSEGUENZE**

- Rg1: MODERATO - danni sociali, economici e al patrimonio ambientale marginali
- Rg3: ELEVATO - sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale
- Rg4: MOLTO ELEVATO - sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione delle attività socio-economiche
- Tratti strdali nei pressi di zona a rischio Geomorfologico

ELEMENTI-GESTIONE-EMERGENZE

- C.O.C. Comune di DOMUSNOVAS
Piazza Caduti Di Nassirya 1
09015 Domusnovas
- AREA DI AMMASSAMENTO SCORTE
- AREA DI RICOVERO
- AREA DI ATTESA:
Nell'eventualità del verificarsi di un eventuale incidente imputabile al rischio geomorfologico, i soggetti colpiti da tali eventi, verranno direttamente portati nell'AREA DI RICOVERO pertanto le aree di ammassamento seppur individuate, anche in questo caso, sono da ritenersi superflue nella gestione dell'emergenza.



BenePaesaggistico_ex_Art143_Reperti

- chiesa
- grotta
- + nuraghe
- + tomba

BenePaesaggistico_ex_Art136L142_L42_04

- Antico Mulino